

令和7年3月1日現在 町道関係

☆経過の意味・・・対策済み（既に完了）、継続中（既に工事に取りかかっている）、予定（工事の計画が決定している）、検討中（申請中・検討中）

| 地区 | 通学路の危険・要注意箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 道路 | 対 策 | 経過 |
|----|--------------------------------|------------------------------|----|-----------------|--------|
| 西郷 | 沢渡方面の山道 (町道 迫内・南風谷線) | 斜面の土がえぐれている。 | 町道 | (町建)改良継続中 | R9完了予定 |
| 南郷 | 旧渡川中下の町道 (町道 小野原線) | カーブミラーが無く見通しが悪い。 | 町道 | (町建)カーブミラーを設置予定 | R7設置予定 |
| 北郷 | 秋盛地区（消防機庫から入る道） (町道 下角・秋元線) | 幅員が狭く、登校時に危険 | 町道 | (町建)改良継続中 | R8完了予定 |
| | 辰の元地区 (町道 辰の元・長堀線) | センターライン及び横断歩道予告マークが消えかかっている。 | 町道 | (町建)補修予定 | R7設置予定 |